

## 4.STAN ISTNIEJĄCY

Foto 1  
Widok elewacji szpitala  
od str. Wschodniej  
ul. Oswobodzenia



Foto 2  
Widok elewacji szpitala  
skrzydło boczne  
od str. Zachodniej



Foto 3  
Widok elewacji szpitala  
skrzydło dłuższe  
z drogi wew.na terenie  
nieruchomości  
- w głębi widoczny przejazd  
pomiędzy skrzydłami



Foto 4  
Fragment elewacji szpitala  
skrzydła dłuższego  
od strony zachodniej



Foto 5  
Korytarz na 1 piętrze  
skrzydła dłuższego  
budynku szpitala



Foto 6  
Pomieszczenie  
w skrzydle bocznym  
na 1 piętrze  
o niestandardowej  
wysokości

